

SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE, EXPEDICE a PŘEPRAVA VÝROBKŮ FIRMY SAPELI, A.S.

1. Účel

Tento postup určuje způsob pro skladování, manipulaci, expedici, přepravu výrobků tak, aby nedocházelo k jejich poškození. Dále určuje podmínky pro jejich skladování.

2. Působnost a platnost

Tato pracovní instrukce je určena pro všechny, kteří skladují, expedují, manipulují a přepravují výrobky firmy Sapeli, a.s. a stává se platnou dnem vydání.

3. Podmínky pro skladování výrobků

Výrobky se musí skladovat v suchých, čistých a krytých prostorách při vlhkosti 40-50% a při nejmenší teplotě 10 stupňů Celsia. Výrobky nesmí přijít do styku s vodou, s chemikáliemi a jinými tekutinami. Pokud jsou dýchované dveře skladovány na místě, kde může dojít k nežádoucímu osvětlení, je nutné je chránit vhodným zastíněním (deskou, kartonem apod.)

4. Záručně:

- musí být skladovány, expedovány a přepravovány vždy ve vodorovné poloze (nikdy ne ve svislé poloze) na paletách o rozměrech 85 x 200 cm s pevnou deskou, která má stejné rozměry jako paleta. Paleta musí mít všechny podpůrné špalky a z pevné desky nesmí vyčnívat hřebíky
- musí být na paletě uloženy tak, aby uprostřed palety nebyla prázdná místa.
- musí být na paletě uloženy tak, aby nepřesáhly její šířku.
- delší než paleta nesmí být uloženy v první spodní řadě na paletě. Atypické dlouhé kusy musí být vždy nahoře.
- pravidelného tvaru (v krabicích) je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat maximálně v 9 vrstvách na sobě tak, jak je uvedeno na obalu. Krabice jsou po dvou řadách proloženy tenkými proužky papíru.
- atypicky balené je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat maximálně v 7 vrstvách na sobě a jsou proloženy po každé řadě tuhými proklady.
- atypicky balené musí být uloženy vždy na zárubních balených v krabicích.

5. Dveře:

- musí být skladovány, expedovány a přepravovány vždy ve vodorovné poloze na paletách o rozměrech 85 x 200 cm, které musí mít všechny podpůrné špalky.
- musí být uloženy na paletě s pevnou deskou nebo na paletě s kartonem. Pokud má paleta pevnou deskou, nesmí z desky vyčnívat hřebíky.
- uložené na paletě jako první, musí být vždy plné, pokud možno bez rámečků(tzn. jednoduše zabalené) o maximální šířce 90 cm a délce 197 cm.
- širší než 90 cm a delší než 197 cm musí být skladovány ,expedovány a přepravovány vždy nahoře!!!
- musí být na výšku skladovány, expedovány a přepravovány od nejširších po nejužší. Pokud nelze dodržet tuto zásadu, je nutné, aby dveře ležely tzv. „polstr na polstr“.Nebude-li ani toto dostatečné je nutné proložit dveře v kritickém místě tuhou pevnou podložkou (kartonem, deskou apod.)
- jednoduše balené plné je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat do výšky 40 kusů na sobě.
- prosklené a dveře s rámečkem je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat do výšky 27 kusů na sobě.
- celoskleněné - typu Harmonie,Fantazie je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat do maximální výšky 20 kusů na sobě (pokud jsou samostatně na paletě). Při kombinaci s jinými modely dveří je nutné je ukládat vždy nahoru.

6. Kombinace dveří a zárubní na jedné paletě:

- zárubně musí být uloženy vždy na dveřích
- mezi dveře a zárubně je nutné dát pevnou podložku – karton.

NESMÍ SE SKLADOVAT VÍCE PALET NA SOBĚ.

7. Manipulace s výrobky

- S výrobky se musí šetrně manipulovat, aby nedocházelo k jejich poškození.
- Při zakládání do buněk je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
- Zárubně nesmí být vysunovány ze středu palety.
- Dveře se nesmí posunovat po ploše jiných dveří, aby nedocházelo k poškození obalů, rámečků apod.
- Výrobky musí být pokládány, nesmí se s nimi házet ani spouštět je z jakékoliv výšky.
- Při převozu palet na délku je nutné použít přepravní mechanizaci s vidlemi delšími než 1500mm. Výjimka je možná při manipulaci na krátkou vzdálenost např. při manipulaci v uličkách či boxech skladu. Zde je možné použít přepravní mechanizaci s vidlemi kratšími než 1500 mm.
- Před nakládkou na dopravní prostředky musí být zboží na paletách fixováno proti posunu např. smršťovací fólií nebo páskou apod. **Dveře, které jsou vakuově zabalené (tzn. celé obalené fólií), musí být na paletách fixovány proti posunu smršťovací fólií a ještě páskou!!!**

JE NUTNÉ, ABY S JEDNOTLIVÝMI VÝROBKÝ MANIPULOVALI VŽDY 2 PRACOVNÍCI.

8. Přeprava výrobků

Výrobky musí být přepravovány podle této instrukce a je nutné, aby na dopravním prostředku byly výrobky chráněné plachtou a upevněné tak, aby nedocházelo k jejich poškození.